



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Tercera calle Zona 0 ,Aldea San Juan Mixtan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0292-43	FECHA:	29/05/2024



Foto1: MODULO DE BAÑOS: Se observa que se esta reparando el techo



Foto 2: MODULOS DE BAÑOS: Se observa que estan colocando el piso.



Foto 3: Modulo de baños;colocacion de ventanas de pvc



Foto 4: MODULO DE BAÑOS: Pintando el interior del baño , quitando la humedad de los muros.



Foto 5: MODULOS DE BAÑOS: Colocación de azulejos ,mantenimiento de pintura




Foto 6: MODULO DE BAÑOS: Reparación de estructura metalica y cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

