

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOLORES BEDOYA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0293-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Entrada principal de EORM Dolores Bedoya de Molina



Foto 2: Vista de la parte frontal de la cocina escolar.




Foto 3: Vista del Costado derecho de la cocina escolar, donde se remozara.



Foto 4: Techo de la parte interna de la cocina Escolar.



Foto 5: Estufa rural a la cual se le dara remozamiento.



Foto 6: Pila que se encuentra actualmente en la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Aura Judith Ortega de la Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOLORES BEDOYA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0293-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Estado actual de la conexión eléctrica.




FOTO 2: Estado de apagadores en los salones de clases.




Foto 3: Estado de las lamparas en los salones de clase.




Foto 4: Estado de los toma corriente en salones de clases.




Foto 5: Estado de algunos apagadores en el centro de educativo.




Foto 6: Salon de centro educativo sin conexión de energía eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Aura Judith Ortega de la Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOLORES BEDOYA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0293-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sanitarios Niñas hace falta azulejo.



Foto 2: Condicion actual de las tazas de lo sanitarios niños y niñas.



Foto 3: Estado actual de los lavamanos de ambos sanitarios.




Foto 4: Sanitarios Niños con falta de azulejo.




Foto 5: Estufa rural a la cual se le dara remozamiento.




Foto 6: Pila que se encuentra actualmente en la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---