

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE LOTE 38 COLONIA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0295-43	FECHA:	9/05/2024




Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Sustitución de vidrios




Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de ventana de metal por pvc




Foto 5: Reparación de piso cerámico



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Telma García</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE LOTE 38 COLONIA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0295-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: Reparación de muro de block



Foto 2: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso




Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes

Foto 5: 4:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Telma García

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

