



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE LOTE 38 COLONIA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0295-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 4: Sustitución de ventana de metal por pvc



Foto 5: Reparación de piso cerámico



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Telma García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE LOTE 38 COLONIA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0295-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: Reparación de muro de block



Foto 2: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 3: Reparación de cocina




Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes

Foto 5: 4:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Telma García

Firma y sello del Presidente de la COP



[Signature]

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

