

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE LOTE 38 COLONIA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0295-43	FECHA:	21/08/2024



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de ventana de metal por pvc







Foto 5: Reparación de piso cerámico



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE LOTE 38 COLONIA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0295-43	FECHA:	21/08/2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Telma García</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.E.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--