



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 AVE FINAL, PARCELA A-133 CENTRO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0734-45	FECHA:	9 de mayo de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Cubierta de lámina en corredor




Foto 3: Cambio de estructura metálica corrida



Foto 4: Cubierta de lámina en pasillo




Foto 5: Mantenimiento a estructura metálica de puertas




Foto 6: Mantenimiento a estructura metálica en puerta y cambio de pasadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marijela Salazar
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Dyngel
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

