

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 5	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. AVENIDA FINAL, PARCELA "A" 133, CENTRO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0734-45	FECHA:	4/10/2024



Foto1: Cubierta de lámina salón de aula



Foto 2: Cubierta de lámina en corredor.



Foto 3: Cambio de estructura metálica corrida




Foto 4: Cubierta de lámina en pasillo






Foto 5: Mantenimiento a estructura metálica de puertas



Foto 6: Mantenimiento a estructura metálica en puerta y cambio de pasadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maricela Salazar</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OFT</p> 	<p><i>Dy Dylly</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---