

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. LOTE 54 ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-2062-42	FECHA:	24/06/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA / ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: PUERTAS DE METAL / MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 5: VENTANAS / SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe imprimir en 2 hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. LOTE 54 ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-2062-42	FECHA:	24/06/2024




Foto7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DEPOSITO DE AGUA



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA




Foto 10:




Foto:




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se recomienda un máximo de 10 hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la C.E.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

