

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. LOTE 54 ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-2062-42	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA / ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: PUERTAS DE METAL / MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 5: VENTANAS / SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. LOTE 54 ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-2062-42	FECHA:	17/06/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DEPOSITO DE AGUA



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA


Foto 10:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

