



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE   |                               |   |                          |
|--|-------------------------------|---|--------------------------|
| DEPARTAMENTO   | ESCUINTLA                     | MUNICIPIO   | TIQUISATE                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO   | EORM ASENTAMIENTO 17 DE ENERO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO   | ASENTAMIENTO 17 DE ENERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO   | 05-06-0011-43                 | FECHA DE LA INSPECCIÓN  | 5/08/2024                |
|  <p>Foto 1: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE ESCENARIO, VISTA PANORÁMICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON, REMOZAMIENTO DE MURO</p>   |                               |  <p>Foto 2: DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO, OPF, VALUADOR Y TECNICO</p>  |                          |
|  <p>Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA AGUA PLUVIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA DRENAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO</p> |                               |  <p>Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON, REMOZAMIENTO DE MURO, APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR</p> |                          |
|  <p>Foto 5: MANTENIMIENTO DE VENTANA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN PASILLO</p>   |                               |  <p>Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO</p>  |                          |

Kaush Yu Av



Centro del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Fernando David de León Manrique  
ARQUITECTO



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE   |                               |  |                          |
|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:  | ESCUINTLA                     | MUNICIPIO:   | TIQUISATE                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  | EORM ASENTAMIENTO 17 DE ENERO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:   | ASENTAMIENTO 17 DE ENERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:  | 05-06-0011-43                 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:  | 5/08/2024                |
|  <p>Foto 7: MANTENIMIENTO DE VENTANA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN PASILLO</p>   |                               |  <p>Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE</p>  |                          |
|  <p>Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, MANTENIMIENTO A PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA AGUA PLUVIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA DRENAJE, SUMINISTRO E</p> |                               |  <p>Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, MANTENIMIENTO A PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA AGUA PLUVIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA DRENAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA</p> |                          |
|  <p>Foto 11: MANTENIMIENTO DE VENTANA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN PASILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN PASILLO</p>   |                               |  <p>Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON, REMOZAMIENTO DE MURO</p>  |                          |

Karel Yvel Av.



Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Fernando David de León Maúrique  
ARQUITECTO

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de campo de No. 272