



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M CASERIO LOS ROSALES ALDEA PINULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ROSALES, ALDEA PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0015-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: 15. Reparación muro perimetral de block.




Foto 2: 19.1 Fabricación e instalación de ventana-balcón de metal.




Foto 3: 20. Reparación de cocina.



Foto 4: 20.10 Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 5: 21. Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 6: 21.1 Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Silvia Lorena GM</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------