



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO LOS ROSALES, ALDEA PINULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ROSALES, ALDEA PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0015-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 2: Fabricación e instalación de ventana-Balcón de metal.



Foto 3: Reparación de cocina (sustitución de planta de metal de tres hornillas).




Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes (repello de muro).



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Lorna G.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

