

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Manuel José Arce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Trozas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 06 - 0319 - 43	FECHA:	5/11/2024



**Foto 1: 1 CUBIERTA DE LAMINA**  
1.1 Sustitución de lámina, troquelada aluzinc calibre 26  
1.3 Sustitución de elementos de fijación



**Foto 2: 2 ESTRUCTURA DE TECHO**  
2.3 Sustitución de soporte de metal por metal




**Foto 3: 4 PUERTAS DE METAL**  
3.3 Sustitución de puertas en sericios sanitarios



**Foto 4: 6 PISO**  
6.8 Sustitución de piso cerámico  
13 SUSTITUCION DE AZULEJO 13.1 Sustitución de azulejo



**Foto 5: 19 MANO DE OBRA ESCIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA)**  
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



**Foto 6:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público