



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN DE ARENA, TIQUISATE, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0342-43	FECHA:	8/10/2024




**Foto 1:** 1 CUBIERTA DE LAMINA  
SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.  
1.3 SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN 1.1



**Foto 2:** 2 ESTRUCTURA DE TECHO.  
SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO. 2.3



**Foto 3:** 4 PUERTA DE METAL  
SUSTITUCION DE CHAPAS. 4.2



**Foto 4:** 4 PUERTA DE METAL.  
SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO. 4.4



**Foto 5:** 6 PISO.  
SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO 6.5



**Foto 6:** 10 SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS  
10.3 SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN DE ARENA, TIQUISATE, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0342-43	FECHA:	8/10/2024



**Foto 7:** 10. SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS  
10.5 SUSTITUCION DE LAVAMANOS



**Foto 8:** 10 SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS.  
10.9 SUSTITUCION DE GRIFOS



**Foto 9:**14. REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE.  
14.3 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEAL PRINCIPAL DE AGUAS.



**Foto 10:**15 MUROS PERIMETRALES  
REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

15.1



**Foto 11:** 17 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO  
17.3 SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED.  
17.8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES.  
17.9 SUSTITUCION DE FLIPONES



**Foto 12:** 10 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. (CUANDO APLIQUE)  
21.1 REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma y sello del Presidente de la O.P.A.*

*Firma y Sello Director Centro Educativo Público*