



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 avenida y 3a calle zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0360-46	FECHA:	23 de octubre de 2024



Foto 1: 1. CUBIERTA DE LÁMINA
1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: 2. CUBIERTA DE LÁMINA
1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada
1.3 Sustitución de elementos de fijación




Foto 3: 2 ESTRUCTURA DE TECHO
2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 4: 2 ESTRUCTURA DE TECHO
2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Directivo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---