



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUITZITZIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-2869-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: 6 PISO
6.8 Sustitución de Piso Cerámico



Foto 2: 6 PISO
6.8 Sustitución de Piso Cerámico



Foto 3: 6 PISO
6.8 Sustitución de Piso Cerámico



Foto 4: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
10.5 Sustitución lavamanos



Foto 5: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
10.5 Sustitución lavamanos



Foto 6: 13. SUSTITUCIÓN DE AZULEJO
13.1 Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladi's I

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

