



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUITZITZIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-2869-42	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: 6 PISO  
6.8 Sustitución de Piso Cerámico



Foto 2: 6 PISO  
6.8 Sustitución de Piso Cerámico



Foto 3: 6 PISO  
6.8 Sustitución de Piso Cerámico



Foto 4: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS  
10.5 Sustitución lavamanos



Foto 5: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS  
10.5 Sustitución lavamanos



Foto 6: 13. SUSTITUCIÓN DE AZULEJO  
13.1 Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Gladi S J

Firma y sello del Presidente de



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

