





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION SANTA CATALINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION SANTA CATALINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0012-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/2024
			
Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE METAL, PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS		Foto 2: OPF, DIRECTOR, VALUADOR	
			
Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE METAL, PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS		Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, REMOZAMIENTO DE MURO	
			
Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE METAL, PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS		Foto 6: VALUADOR EN ESTABLECIMIENTO	



Fernando David de León Mañrique  
ARQUITECTO  
Cole No. 7,272

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION SANTA CATALINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION SANTA CATALINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0012-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/2024
<p>Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA</p>		<p>Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA</p>	
<p>Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA</p>		<p>Foto 10: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, DE IZQUIERDA A DERECHA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES EN AULAS, MÓDULO CE AULAS CENTRAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA</p>	
<p>Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE METAL, PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS</p>		<p>Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES</p>	

Firma:

Fernando David de León Mañrique  
ARQUITECTO  
Col. No. 7,272