

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | La Gomera |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Diversificada | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ra. Avenida Lote 2-40 Colonia 15 de Septiembre |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-07-0024-46 | FECHA: | 19 de marzo de 2024 |



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las fotos.

Rosa E. G. Castro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | La Gomera |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Diversificada | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ra. Avenida Lote 2-40 Colonia 15 de Septiembre |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-07-0024-46 | FECHA: | 19 de marzo de 2024 |



Foto 7: Sustitución de piso cerámico




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block




Foto 10: Sustitución de focos ahorradores



Foto 11: Sustitución de plafoneras



Foto 12: Reparación de cable eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de ellas.

Rosa E. G. Castro

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | La Gomera |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Diversificada | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ra. Avenida Lote 2-40 Colonia 15 de Septiembre |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-07-0024-46 | FECHA: | 19 de marzo de 2024 |



Foto 13: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa E. G. Castro

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

