



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-023  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Esmeraldas	MUNICIPIO:	La Gamera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida Lote 2-46 Colonia 15 de Septiembre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0024-46	FECHA:	24 de junio de 2024



Foto 7: Sustrucción de piso cerámico



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Reparación de muro perimetral de block




Foto 10: Sustrucción de focos ahorradores





Foto 11: Sustrucción de plafoneras



Foto 12: Reparación de cable eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan F. La Cuesta*   
Firma y sello del Presidente de la OFP

*[Firma]*   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-POR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuella	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida Lote 2-40 Colonia 15 de Septiembre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0024-46	FECHA:	24 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de elementos de fijación




Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Sustrucción de puerta





Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Araceli G. Castro*   
Firma y sello del Presidente de la OFP

*[Firma]*   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRAFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-023  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Ecuador	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación (Iberrolanda)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida Lote 2-40 Colonia 15 de Septiembre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0024-46	FECHA:	24 de junio de 2024



Foto 13: Distribución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 14:




Foto 15:



Foto 16:




Foto 17:








Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público