





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LIBERTAD LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-0374-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	5/08/2024
 <p>Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, MANTENIMIENTO A PUERTA</p>		 <p>Foto 2: VALUADOR Y DIRECTORA</p>	
 <p>Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON PASADOR</p>		 <p>Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO A ESTUFA RURAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANCHA DE METAL DE TRES HORNILLAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA DE METAL</p>	
 <p>Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, MANTENIMIENTO A PUERTA</p>		 <p>Foto 6: VALUADOR EN ESTABLECIMIENTO</p>	

*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Programa



*[Handwritten signature]*

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Fernando David de León Mañrique**  
**ARQUITECTO**  
**Col. No. 7,272**











PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIBERTAD LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0374-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024
			
Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO		Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON PASADOR	
			
Foto 9: MÓDULO DE COCINA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA DE METAL		Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON PASADOR	
			
Foto 11: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO A BALCONES ES Y PUERTAS		Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, MANTENIMIENTO DE PUERTA	

Firma y sello del



Fernando David de León Manrique  
ARQUITECTO  
Col. No. 7, 272