









PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0382-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024
 <p>Foto 1: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO</p>		 <p>Foto 2: VALUADOR, DIRECTORA Y OPF. SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE BUENA CALIDAD</p>	
 <p>Foto 3: REMOZAMIENTO A CHIMENEA</p>		 <p>Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL, APLICACIÓN DE PINTURA, SISTEMA DE ILUMINACIÓN,</p>	
 <p>Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE</p>		 <p>Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO</p>	

Norma Loz Carballo Torres

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Fernando David de León Marique  
ARQUITECTO  
Col. No. 7,272







Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0382-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024
 <p>Foto 7: REMOZAMIENTO A CHIMENEA</p>		 <p>Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE</p>	
 <p>Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO</p>		 <p>Foto 10: APLICACIÓN DE PINTURA, MANTENIMIENTO A PUERTAS</p>	
 <p>Foto 11: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO</p>		 <p>Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE</p>	

Norma Luz Carballeira Torres

Coordinadora de la DPE



*[Handwritten signature]*

Fernando David de León Manrique  
ARQUITECTO  
Escriba Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
Col. No. 7,272