

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-0751-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	5/08/2024
<p>Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE</p>		<p>Foto 2: DIRECTORA, OPF Y VALUADOR</p>	
<p>Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA</p>		<p>Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA</p>	
<p>Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CON MALLA CICLON, MANTENIMIENTO A PUERTAS, MANTENIMIENTO A BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA</p>		<p>Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO</p>	

Kimberly Carina Valdez Campos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Fernando David de León Manrique

ARQUITECTO
Col. No. 7.272







Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0751-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024
 <p>Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, APLICACIÓN DE PINTURA</p>		 <p>Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CON MALLA, MANTENIMIENTO A PUERTAS, MANTENIMIENTO A BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA</p>	
 <p>Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CON MALLA, MANTENIMIENTO A PUERTAS, MANTENIMIENTO A BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA</p>		 <p>Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CON MALLA, MANTENIMIENTO A PUERTAS Y BALCONES</p>	
 <p>Foto 11: APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIORES, REMOZAMIENTO DE MURO EN ESCENARIO</p>		 <p>Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CON MALLA, MANTENIMIENTO A PUERTAS, MANTENIMIENTO A BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR</p>	

Kimberly Carina Valdez Campos

Firma y sello del Presidente de la OPF




Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Firma y sello y No. Colegiado del Evaluador del Camino del Programa
Col. No. 7,272