



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO, ALDEA EL TERRERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0871-43	FECHA:	23 DE MARZO DEL 2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 4: DESINTALACIÓN DE SOPORTE DE METAL



Foto 5: DESINTALACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE



Foto 6: DESINTALACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Brenda Escobar*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

