



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO, ALDEA EL TERRERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0871-43	FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024




FOTO 1: FINALIZACIÓN DE SOPORTE DE METAL




FOTO 2: FINALIZACIÓN DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 4: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 5: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 6: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda Escobar</i> Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

