

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Cambio de lámina y estructura de soporte		Foto 4: Cambio de lámina y estructura de soporte	
			
Foto 5: Instalación sistema electrico iluminacion		Foto 6: Sistema electrico fuerza	

Wendy Marleni Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julin Enrique Rodríguez Pena
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Abogado de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024
Foto 7: Instalación de puerta y balcones		Foto 8: Aplicación de repello gris	
Foto 9: aplicación de repello blanco		Foto 10: Aplicación de pintura y piso de concreto	
Foto 11: Piso de concreto y pintura en muros		Foto 12: Colocación de rejilla	

Wendy Harleni Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Salvo Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa