

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TEXCUACO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 Calle 0-19 Aldea Texcuaco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2579-42	FECHA:	19 de marzo del 2024



foto 7. Reparación del Sistema Eléctrico




foto 8 Reparación de Sistema Eléctrico



foto 9 Reparación de Sistema Eléctrico



foto 10 Reparación de Sistema Eléctrico



foto 11 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



foto 12 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Karen Yalaxia Flores Ream

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TEXCUACO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 Calle 0-19 Aldea Texcuaco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2579-42	FECHA:	19 de marzo del 2024



foto 1: 1.1 Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2: sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada



foto 3: 2.2 sustrucción de soporte de madera por metal



foto 4: 5.6 Sustrucción de puerta



foto 5: 5.6 Sustrucción de balcones de metal




foto 6: 17 Reparación de Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente de hojas.

Karen Yasaira Flores Rean

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

