



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM ALDEA TEXCUACO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	2 Calle 0-19 Aldea Texcuaco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-2579-42	FECHA	14 DE JUNIO DEL 2024



INICIO DE SUSTITUCIÓN SOPORTE DE MADERA A SOPORTE DE METAL 10 %



INICIO DE SUSTITUCIÓN SOPORTE DE MADERA A SOPORTE DE METAL 10%



INICIO DE SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA 10%



INICIO DE SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA 10%



INICIO DE SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA 10%



INICIO DE SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA 10%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Yasaira Flores Redondo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

