



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA AEORM MICRO-PARCELMAIENTO EL T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICRO-PARCELAMIENTO EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2942-42	FECHA:	18/03/2024



Foto 1, SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE CHAPAS




Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: PINTURA A EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Brenda Escobay
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

