



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO ALDEA EL TERRERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0871-43	FECHA:	17 DE JUNIO DEL 2024




FOTO 1: REPARACIÓN DE CHAPA 10 %




FOTO 2: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL 20%



FOTO 3: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL 30%



Foto 4: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL 35%



Foto 5: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL 40%



Foto 6: PINTURA DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Branda Escobar*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público