



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF. FELIPE ELIAS REYES VALENZUELA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0008-43	FECHA:	9 DE MAYO 2024.

TECHO DE LA DIRECCION, 1 AULA Y BAÑOS YA DETERIORADA POR LA ARRENA VOLCANICA



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 DE 1 AULA BAÑOS HOMBRES-MUJERES Y LA DIRECCION.



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL PARA COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL



Foto 5: PINTURA EN MUROS PERIMETRALES EXTERIORES Y INTERIORES, PINTURA DE PAREDES DE ALBAÑILERIA INTERIORES Y EXTERIORES.




Foto REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA. INCLUYE CHIMNEA Y PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten signature]*



GEREMIAS...  
Firma y sello del...

*[Handwritten signature]*



ALEJANDRO DOMINGO MORALES  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público