



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF. FELIPE ELIAS REYES VALENZUELA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0008-43	FECHA:	9 DE MAYO 2024.



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 DE 1 AULA BAÑOS HOMBRES-MUJERES Y LA DIRECCION.



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL PARA COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL



Foto 5: PINTURA EN MUROS PERIMETRALES EXTERIORES Y INTERIORES, PINTURA DE PAREDES DE AULAS INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA, INCLUYE CHIMINEA Y PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GEREMIAS CARRILLO MORALES  
Firma y sello del Presidente de la OPF



ALEJANDRO DOMINGO MORALES  
Firma y Sello Director Centro Educativo

