

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Los Apantillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad, Los Apantillos Guanagazapa, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0012-43	FECHA:	28 de mayo 2024




Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3 y 4 : sustrucción de tres chapas y sustrucción de puerta en servicio sanitario



Foto 5 : Sustrucción de malla por block



Foto 6 y 7: reparación de banqueta de concreto




Foto 8: Sustrucción de 4 inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 2/2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Los Apantillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	comunidad Los Apantillos, Guanagazapa, escuintla.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0012-43	FECHA:	28 de mayo 2024



Foto 9, 10 y 11: reparación de muro perimetral de block y reparación de tubo hg malla garbanizada



Foto 12 y 13: sustitución de dos pilas de cemento dos lavadero



Foto 14 y 15: repello en muro



Foto 16 : Reparación de muro de contención en todo alrededor del establecimiento



Foto 17, 18 y 19 aplicación de pintura en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

