



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EScuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R M. Los Apantillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	comunidad Los Apantillos, Guanagazapa, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0012-43	FECHA:	04 de Julio de 2024



Foto 1 y 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre26



Foto 3: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 4 Y 5: Sustitución de tres chapas y sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 6 Y 7: Sustitución de puertas



Foto 8 Y 9: Sustitución de malla por block



Foto 10 Y 11: Reparación de banqueta de concreto

R

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EScuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R M. Los Apantillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	comunidad Los Apantillos, Guanagazapa, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0012-43	FECHA:	04 de Julio de 2024



Foto 12 Y 13: Reparación de banqueta de concreto



Foto 14: Reparación de banqueta de concreto




Foto 15 ,16 Y 17: sustitución de inodoro




Foto 18, 19 y 20: reparación de muro perimetral de block y reparación de tubo hg malla galvanizada



Foto 21 y 22: reparacion de muro perimetral de block y reparación de tubo hg galvanizado



Foto 23, 24 y 25: sustitución de dos pilas de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EScuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Los Apantillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	comunidad Los Apantillos, Guanagazapa, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0012-43	FECHA:	04 de Julio de 2024



Foto 26 y 27: Repello en muro



Foto 28, 29 y 30: Reparación de muro de contención en todo alrededor del Establecimiento



Foto 31 y 32: aplicación de pintura en las paredes de las aulas



Foto 33 y 34: aplicación de pintura en las aulas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OMF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---