



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R M. Los Apantillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	comunidad Los Apantillos, Guanagazapa, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0012-43	FECHA:	25 de Julio 2024



Foto 1 Y 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4, 5 y 6: sustitucion de tres chapas



Foto 7, 8: sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 9 y10: Sustitución de malla por block



Foto 11 y 12: reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Los Apantillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	comunidad Los Apantillos, Guanagazapa, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0012-43	FECHA:	25 de Julio de 2024



Foto13 y 14: sustitución de inodoro



Foto 15 y 16: reparación de muro perimetral de block y reparación de tubo hg malla garbanizad



Foto 17 y 18: reparación de muro perimetral de block y reparación de tubo hg malla garbanizad



Foto 19 y 20: sustitución de dos pilas de cemento de dos lavadero



Foto 21 y 22: repello en muro



Foto 23 y24: Reparación de muro de contención en todo alrededor del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EScuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R. M. Los Apantillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	comunidad Los Apantillos, Guanagazapa, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0012-43	FECHA:	25 de Julio 2024




Foto 25 y 26 : aplicación de pintura en pared



Foto 27 y 28: aplicación de pintura en paredes




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

