

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD NUEVO TODOS SANTOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0013-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024




Foto 1: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA, EL PATIO Y SUS COLINDANCIAS SON DE TIERRA



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTOR, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO



Foto 3: LAS LAMINAS PRESENTAN OXIDO Y RAJADURAS AL IGUAL QUE LAS COSTANERAS YA PRESENTAN CORROSIÓN



Foto 4: LAMINAS Y ESTRUCTURA METALICA EN MALAS CONDICIONES PRESENTAN OXIDO, RAJADURAS



Foto 5: REPELLO Y PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 6: VISTA DEL CONDULTOR EN LA ESCUELA

Ana Ivonne R




Firma y sello del Presidente de la OPF

Fernando David de Leon Manrique

Fernando David de Leon Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD NUEVO TODOS SANTOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0013-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Firma y sello del Presidente de la OPF

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa