

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Tarral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 01/12/2023



Foto1: . Fotografía del consultor.



Foto 2: Electromalla como sistema de seguridad.



Foto 3: Techo aulas



Foto 4: Puertas de baños



Foto 5: Modulo de baños



Foto 6: Ventanas en aulas



Andrés...

Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: Escuintla /	MUNICIPIO: Guanagazapa /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Comunidad El Tarral /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-08-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: Fecha: 01/12/2023 /



Foto7: Aula



Foto 8: Detalle de viga existente.



Foto 9: Techo de aulas



Foto 10: Puerta de baño



Foto 11: Techo interno de aulas



Foto 12: Techo y estructura

Andrés

Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa