








REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla ✓	MUNICIPIO:	Guanagazapa ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Las Victorias ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-2646-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 21/11/2023 ✓
			
Foto1: Foto consultor		Foto 2: Foto de galera provisional	
			
Foto 3: Foto del area de pila y baños		Foto 4: Area de cocina actual	
			
Foto 5: Foto de la escuela		Foto 6: Area interna de aula sin terminar	



 Firma y sello del Presidente de la OPF


Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla ✓	MUNICIPIO:	Guanagazapa ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Las Victorias ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-2646-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 21/11/2023 ✓



Foto7: .Techo de aula en mal estado y sin finalizar



Foto 8: Pared interna entre aulas



Foto 9: Techo actual



Foto 10: Aulas




Foto 11: Aula



Foto 12: Foto de la visita

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
 EVALUADOR DE CAMPO
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa