



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0001-45	FECHA:	15/11/2024




Foto1: DESINSTALACION DE LÁMINA EXISTENTE POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26



Foto2: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO



Foto 3: DESINSTALACION DE LÁMINA EXISTENTE POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO



Foto 5: DESINSTALACION DE LÁMINA EXISTENTE POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

