



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0001-45	FECHA:	15/11/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA, ESTRUCTURA DE TECHO, REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO.



Foto2: CUBIERTA DE LAMINA, ESTRUCTURA DE TECHO, REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO.



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA, ESTRUCTURA DE TECHO, REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO.



Foto 4: CUBIERTA DE LAMINA, ESTRUCTURA DE TECHO, REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO.



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA, ESTRUCTURA DE TECHO, REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO.




Foto 6: REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público