

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Parcelamiento Puerta de Hierro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Puerta de Hierro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0009-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Proyecto finalizado sustitución del lámina por lámina troquelada



Foto 2: proyecto finalizado sustitución de capote para lámina troquelada




Foto 3: proyecto finalizado instalación de lámina troquelada



Foto 4: proyecto finalizado instalación de cableado eléctrico



Foto 5: proyecto finalizado instalación de cableado eléctrico

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Glenda Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dña. E. M. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

