



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA INEB PEÑATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, entre 7mo. y 8vo. callejon, Barrio Peñate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0010-45	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Mantenimiento de columna de concreto en mal estado.




Foto 2: Colocación de piso cerámico en el escenario. Renglón 6.8 (Sustitución de piso cerámico).



Foto 3: Extracción de residuos del piso de torta y continuación con la colocación del piso cerámico. Renglón 6.8 (Sustitución de piso cerámico).



Foto 4: Colocación del piso cerámico en el aula de 2 B. Renglón 6.8 (Sustitución de piso cerámico).




Foto 5: Colocación de lámina de troquelada aluzinc calibre 26. Renglón 1.1 (Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26).



Foto 6: Colocación de capote en lámina troquelada. Renglón 1.2 (Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA INEB PEÑATE**



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA INEB PEÑATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, entre 7mo. y 8vo. callejon, Barrio Peñate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0010-45	FECHA:	28/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público