



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7MA. CALLE 3RA. AVENIDA LOTE 561 COLONIA 20 DE O
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0113-43	FECHA:	28 DE MAYO 2024



Foto 1: Sustitución de puerta



Foto 2: Sustitución de puerta de servicio sanitario



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de tubería PVC



Foto 5: Sustitución de bomba de agua



Foto 6: Instalación de inododros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

