

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia 20 De Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7 calle 3av. Lote 561 comunidad 20 de octubre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0113-43	FECHA:	13 de agosto 2024



Foto1: Cambio de balcones y puertas



Foto 2: Realización de fosa septica



Foto 3: Suatitución de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 4: Realización de posos



Foto 5: Fundición de tapadera de 4x4 de fosa septica colocacion de lamina en la área



Foto 6: repello y cernido de cubiculos de baños y pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elizabeth Lima Barrillas de Polozano
Firma y sello del Presidente de la OPF



Milared Iseth Marquez Garcia
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

