



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7 calle 3av. Lote 561 Comunidad 20 de Octubre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0113-43	FECHA:	13 de Agosto 2024



Foto1: Sustitución de Balcones



Foto 2: Sustitución de Puertas



Foto 3: Sustitución de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 4: Sustitución de pila y colocación de labamanos



Foto 5: Instalación de luz



Foto 6: Remozamiento terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elizabeth Lima Barrillas de Golorzano
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mildred Liseth Marquez Garcia
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

