



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. GENERAL FELIPE CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL PARQUE JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0421-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2,024





Foto1: 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26.  
Foto 2: 1.2 Sustitucion de elementos de fijación.

Foto 3: 2.3 Sustición de estructura de soporte de metal, por metal.  
Foto 4: 3.1 Impermeabilizacion de losa.





Foto 5: 6.8 Sustitucion de piso ceramico.  
Foto: 7.1 Sustitucion de canal de metal.

Foto 7: 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3.  
Foto 8: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 9: 10.5 Sustitución de lavamanos.

Foto 10: 21 Reparacion de repello y cernido de paredes (cuando se aplique)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...

*Evelyn Karina Lopez Hernandez*  
Evelyn Karina Lopez Hernandez  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Norma Judith Hernandez Lopez*  
Norma Judith Hernandez Lopez  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

