



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. GENERAL FELIPE CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL PARQUE JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0421-42	FECHA:	4/12/2024



FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3




FOTO 4

Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26.
Foto 2: 1.2 Sustitución de elementos de fijación.

Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.
Foto 4: 3.1 Impermeabilización de losa.



FOTO 5



FOTO 6

Foto 5: 6.8 Sustitución de piso ceramico.
Foto 6: 7.1 Sustitución de canal de metal.



FOTO 7



FOTO 8

Foto 7: 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3.
Foto 8: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



FOTO 9

Foto 9: 10.5 Sustitución de lavamanos.



FOTO 10

Foto 10: 21 Reparación de repello y cernido de paredes (cuando se aplique)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Suleyma Aracely Diaz Paredes

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Norma Judith Hernandez Lopez

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

