



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: 1 CUBIERTA DE LÁMINA. 2 ESTRUCTURA DE TECHO.



Foto 2: 4 PUERTAS DE METAL.



Foto 3: 6 PISO 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 4: 6 PISO 6.8 SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 5: 7 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS.



Foto 8: 11 MANTENIMIENTO A BARANDAS.



Foto 9: 14 REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE Red de Drenaje



FOTO 10 : 15 MUROS PERIMETRALES



Foto 11: 16 LOSA DE PATIO



Foto 12: 17 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: 21 REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)

Empty space for notes or additional information.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la DP

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público