



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESSCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	6/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. 2 ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 2: 4. PUERTAS DE METAL



Foto 3: 6 PISO 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 4: 6 PISO 6.8 SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 5: 8 CUNETETA DE CONCRETO






Foto 6: 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo 5 número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESSCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	6/11/2024



Foto 7: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 8: 11 MANTENIMIENTO A BARANDAS




Foto 9: 14 REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE
Red de Drenaje




Foto 10: 15 MUROS PERIMETRALES




Foto 11: 16 LOSA DE PÁTIO



Foto 12: 17 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESSCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	6/11/2024



Foto13: 21 REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)



Foto14: AMPLIACIÓN DE PROYECTO




Foto15: AMPLIACIÓN DE PROYECTO (CONSTRUCCION DE BANCA)



Foto16: AMPLIACIÓN DE PROYECTO

Empty box for additional notes or observations.

Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales en reversa por el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

