

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. San Isidro Botón Blanco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro Botón Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0434-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: En está imagen se puede observar que inician a quitar la lámina del corredor y continúan con la lámina de las aulas.



Foto 2: Pintando las costaneras para poder colocar las láminas nuevas.



Foto 3: Se puede observar las aulas sin láminas a punto de colocar la lámina nueva.



Foto 4: Se puede ver que se está pegando la cerámica al piso rustico.





Foto 5: Se puede observar que están colocando las láminas nuevas tanto en las aulas como en el corredor.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

